


火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災、爆発、漏洩、その他 | No. 010009002

件名：ガス溶断作業中の養生シート火災

【事象概要】

ガス溶断作業中、ノロが飛散し、下部の床養生難燃性シートに落下しボヤが発生したものの。



【事象の原因】

1. 難燃性養生シートが燃えることについて認識がなく、養生が十分でなかった。
2. 火気作業の監視が行われていなかった。

【再発防止対策】

1. 養生の徹底

(溶断作業を行う場合は、作業箇所と作業下部を不燃シートによる二重の養生を行う。)

2. 専任監視員の配置の徹底

(作業員とは別に、火気作業を監視する専任監視員を置く。)